




- 1** Tracer une ligne horizontale sur la porte et l'hubriserie coté gâche entre 1111 et 1119 mm du sol fini.
- 2** Placer les gabarits de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3** Vérifier la distance la distance d'entraxe
- 4** Pointer la position des trous.  
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 15 et 20) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5** Retirer les gabarits et monter le KEYLEX à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex




- 6** Enlever les capots et installer l'anti-panique sur la platine p1 coté pêne en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.



- 1 **Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'hubriserie coté gâche entre 1111 et 1119 mm du sol fini.
- 2 **Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3 **Vérifier la distance la distance d'entraxe**
- 4 **Pointer la position des trous.**  
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 15 et 20) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5 **Retirer les gabarits et monter le KEYLEX** à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex



- 6 **Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pêne en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.




# Plan de perçage de la porte

## KEYLEX<sup>®</sup> PROFIL

Montage sur barre anti-panique

"ANTIPANIC" FAPCxx01-02-03-03L

COTÉ BARRE ANTI-PANIQUE



# LOKOD

Zone d'Activités du POLEN - 76710 ESLETTES ( FRANCE )

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : [www.lokod.com](http://www.lokod.com) - E.mail : [contact@lokod.com](mailto:contact@lokod.com)